

Drift og Vedlikehold



Overgang nippelmuffe


Krom

NRF: 430 44 26

NOBB: 41372400

FMM: 2725-0000

Med tykk 1/2 fiberpakning FMM 0582-0670



Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.